ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI II GRADO "SAVERIA PROFETA" DI USTICA
Via Petriera s.n.c.,– 90010 Ustica (PA)
tel. 091/8449069 _ fax 091/8449519 _ C.F. 97162810820
e-mail: paic889005@istruzione.it _ sito web: www.istitutocomprensivoustica.it

Prot. n. 1400 / E2 del 28.05.2015

Al Sindaco del Comune di Ustica

E p.c. Al Direttore Generale dell'USR per la Sicilia

E p.c. Al Dirigente URS Ufficio XV _Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

E p.c. Prof. Federico Passaro,
Responsabile dell'Uff. di edilizia scolastica, prev. e sicurezza dell'USR Sicilia - Ufficio Territoriale di Palermo
federico.passaro@istruzione.it

E p.c. Ai genitori degli allievi della scuola dell'infanzia

E p.c. Alle insegnanti della scuola dell'infanzia

Al DSGA dott.ssa Costamante Anna

Albo e sito web

Oggetto: locali della scuola primaria nel plesso di Largo Padiglione in Ustica che ospitano temporaneamente la scuola dell'infanzia _ Trasmissione relazione. Ing. Giuseppe Bolignari _ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Si trasmette in allegato la relazione redatta dall'ing. Bolignari Giuseppe, Responsabile servizio prevenzione e protezione di questo Istituto a far data dal 02.04.2015, che contiene le risultanze del sopralluogo effettuato in data 19.05.2015.

Le considerazioni in essa contenute risultano essere determinanti in relazione all'ipotesi di organico per il prossimo a.s. 2015-2016;.

Nel dettaglio il RSPP in merito agli ambienti A1 (mq. 24,5) e B1 (mq. 28,00) ricavati dalla ex-palestra della scuola primaria ed utilizzati temporaneamente per lo sviluppo di attività didattiche della scuola dell'infanzia, nonché agli spazi correlati a tali ambienti sottolinea:

- l'accesso all'ambiente A1 avviene attraverso l'ambiente A2;
- gli indici di affollamento i due locali risultano non idonei;
- Il passaggio attraverso l'ambiente A2 avviene tramite una porta con verso di apertura opposto alla via di fuga;
- I due ambienti A1 e B1 per la loro configurazione geometrica e per le caratteristiche dei materiali ... non rispondono ai requisiti acustici previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al potere fonoassorbente ai tempi di riverbero del rumore e all'isolamento acustico tra gli ambienti attigui;
- I servizi igienici sono inadeguati per numero (n. 3 vasi e un lavabo)

- Mancano le protezioni angolari negli elementi murari e i copritermosifoni antiurto certificati a norma;
- Le finestre non sono dotate di dispositivi per la protezione dei raggi del sole e presentano ante battenti, con raggio di apertura che riduce la superficie utile dell'aula e mancano di angolari antiurto certificati;

Da tutto quanto sopra L'ing. Bolignari conferma l'inidoneità dei locali in uso per lo svolgimento dell'attività didattica della scuola dell'infanzia, come già più volte si è sottolineato e comunicato in varie occasioni anche da parte del precedente RSPP ing. Paolo Russo e dalle considerazioni di cui alla nota prot. 8536/S4 del 18.11.2014 dell'Asp Palermo.

Il sottoscritto, come è noto, ha adottato, nell'ottica di continuare ad offrire il servizio di scuola dell'infanzia all'utenza dell'Isola, nel corso dell'anno scolastico misure compensative tese a ridurre i rischi ed i tempi di esposizione ai rischi:

- Provvedimento iniziale di interdizione delle lezioni ai bambini che avrebbero compiuto tre anni di età dopo il 31.12.2014 e entro il 30.04.2015 _ verbale 6/2014 del. n. 17 del Commissario straordinario;
- Provvedimento di riduzione delle presenze degli allievi dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (svolgono attualmente 5 ore di lezione i bambini di classe 2009 e 2010 dalle ore 8,00 alle ore 13,00, e n. 3 ore di lezione i bambini di classe 2011 e 2012) _ verbale n. 1/2015 del .01 del Commissario straordinario;

Pertanto, si chiede alla S.V.

A) al fini di garantire la sicurezza della residua attività didattica per questo anno scolastico (conclusione 30.06.2015), di espletare i provvedimenti urgenti di competenza tesi alla risoluzione delle carenze evidenziate dal RSPP Ing. Bolignari e/o di predisporre in alternativa la cautelativa ordinanza di chiusura dei locali scolastici di che trattasi.

B) Relativamente all'Organico per l'a.s. 2015-2016 questa Direzione in organico di diritto ha momentaneamente comunicato agli organi competenti le difficoltà inerenti i locali in uso per la scuola dell'infanzia e ha rimandato all'organico di fatto la richiesta di classi in relazione alle iscrizioni accettate con riserva ; poiché sono prossime le operazioni di adeguamento dell'organico di diritto all'organico di fatto da parte degli Uffici USR preposti si richiede urgentemente da parte Vostra espressa dichiarazione attestante che per l'a.s. 2015-2016 l'Amministrazione comunale è in grado di fornire e predisporre idonei locali per lo sviluppo delle attività didattiche.

Attesa l'urgenza si resta in attesa di cortese riscontro alla presente.

Si porgono cordiali saluti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Leonardo

Allegati:

- Relazione ing. Bolignari;
- Nota ASP 18.11.2015;
- verbale n. 6/2014 del. n. 17 del Commissario straordinario;
- verbale n. 1/2015 del .01 del Commissario straordinario.

Ing. Giuseppe Bolignari
Via Elia Crisafulli n° 14
90128 - Palermo
Tel. / Fax 091 5077639
C.F. BLGGPP70D22G273C
P.IVA 05911850823

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL' I.C. STATALE DI II GRADO
"SAVERIA PROFETA" DI USTICA (PA)
SEDE

Oggetto: Locali adibiti per lo svolgimento di attività didattiche per gli allievi della scuola dell'infanzia nel plesso di Largo Padiglione della scuola primaria.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Bolignari, RSPP esterno di codesta istituzione scolastica, incaricato in data 02/04/2015, a seguito di una prima osservazione, relaziona sullo stato di fatto, dei locali di cui all'oggetto.

Premesso che, per gli adempimenti di legge negli edifici scolastici operano due diversi soggetti giuridici:

1. Il proprietario degli edifici – Ente Locale , responsabile delle strutture e degli impianti nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, la fornitura degli arredi e delle attrezzature scolastiche a norma (art. 3 della legge n° 23 del 1996 riguardante l´edilizia scolastica);

2. L'Amministrazione scolastica – responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'attività,

da quanto riscontrato, nei locali adibiti per lo svolgimento di attività didattiche per gli allievi della scuola dell'infanzia nel plesso di Largo Padiglione della scuola primaria, la situazione della sicurezza e delle condizioni igienico sanitarie, manifestano delle criticità, che meglio vengono descritte di seguito.

Norme di riferimento

- **Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975** - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
- **Legge 11 gennaio 1996, n. 23** - Norme per l'edilizia scolastica.
- **D.M. 26 agosto 1992** - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.
- **D.M. 10 marzo 1998** - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- **Direttiva 2002/49/CE** - Determinazione e gestione del rumore ambientale.
- **Legge 26 ottobre n. 447 del 1995** - Legge quadro sull'inquinamento acustico.

- **D.P.C.M. 14-11-1997** - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- **D.P.C.M. 05/12/1997** - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
- **Decreto Legislativo aprile 2008 , n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Allegato IV.

Le due sezioni della scuola dell'infanzia, sono ospitate nei due ambienti denominati A1 e B1 nell'allegata planimetria (allegato n.1). Tali ambienti, sono stati ricavati a seguito di un intervento di frazionamento della palestra della scuola primaria. Le superfici nette sono A1 di 24,5 mq e B1 di 28,00 mq. L'accesso all'ambiente A1 avviene attraverso l'ambiente A2. Considerati gli indici di affollamento, i due locali risultano non idonei. Inoltre il passaggio attraverso l'ambiente A2 avviene, tramite una porta con verso di apertura opposto alla via di fuga.

I due ambienti A1 e B1 , per la loro configurazione geometrica e per le caratteristiche dei materiali delle strutture, nonché per la loro destinazione d'uso attuale, non rispondono ai requisiti acustici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al potere fonoassorbente ai tempi di riverbero del rumore e all'isolamento acustico tra ambienti attigui.

Nei servizi igienici si trovano n. 3 vasi e n. 1 lavabo, ad uso delle due sezioni della scuola dell'infanzia, pertanto inadeguati.

Si rileva la mancanza di paraspigoli (protezioni angolari) e di copritermosifoni antiurto, certificati e a norma; gli arredi non hanno delle protezioni antiurto ; le finestre hanno le ante battenti e mancano di angolari antiurto certificati. Il raggio d'apertura delle stesse, riduce la superficie utile dell'aula.

Le finestre non sono dotate di dispositivi per la protezione dai raggi del sole (pellicole certificate o tende di adeguata classe di reazione al fuoco).

Mancano spazi esterni per le attività libere degli allievi della scuola dell'infanzia.

Considerato quanto sopraesposto, malgrado le misure compensative adottate dall'istituzione scolastica con delibera n.1 del 15.01.2015, si ritiene che tali locali non risultano idonei per l'ordinaria attività didattica della scuola dell'infanzia.

Palermo lì, 22.05.2015

R.S.P.P.
Ing. Giuseppe Bolignari

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
ING. GIUSEPPE BOLIGNARI
n° 8877