



COMUNE DI USTICA

Via Petriera, snc 90010

V° SETTORE_SERVIZI TECNICI

tel 091.8449045 - fax 091. 449194 - PEC.

comune@pec.comune.ustica.pa.it - www.comune.ustica.pa.it

prot. n. 4734 del 07.08.2017

Oggetto: O.S. n. 36 del 03.08.2017 divieto di balneazione in prossimità del recapito a mare del depuratore dal 03.08 al 13.08.2017_riscontro

GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA

trasmessa via PEC: cons.caminitaf@pec.comune.ustica.pa.it

AL PREFETTO DI PALERMO

trasmessa via PEC: protocollo.prefpa@pec.interno.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Dipartimento protezione della natura e del mare

trasmessa via PEC: dqprotezione.natura@pec.minambiente.it

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

trasmessa via PEC: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI USTICA
SEDE

AI SINDACO
SEDE

CAPITANERIA DI PORTO PALERMO

Sezione tecnica

Trasmessa via Pec: dm.palermo@pec.mit.gov.it

LEGIONE CARABINIERI SICILIA

Stazione Carabinieri di Ustica

Trasmessa via Pec: tpa27941@pec.carabinieri.it

A seguito della nota del gruppo consiliare di minoranza "lista civica l'isola", trasmessa allo scrivente via e.mail in data 05.08 c.a. (h. 19:50), introitata al prot. comunale n. 4733 del 07.08. c.a., si ritiene doveroso precisare al gruppo consiliare e a Codesti Enti che, la vasca di sedimentazione non è dotata di scarico di fondo e pertanto, **i fanghi in essa sedimentati verranno sollevati, a mezzo pompe, nelle vasche di raccolta poste a monte dell'impianto e NON immessi a mare.** Il by-pass dell'impianto, comporterà l'emissione a mare del solo refluo proveniente dalla condotta fognaria in entrata, per il solo periodo necessario alla riparazione del torrino del sedimentatore, stimato in circa 3 gg, salvo imprevisti. Il mancato intervento di riparazione comporta e comporterà il continuo recapito a mare dei reflui provenienti dalla condotta fognaria.

Del "fuori servizio" dell'impianto lo scrivente ne ha dato immediata comunicazione agli Enti preposti alla tutela, giusta nota prot. n. 4629 del 03.08.2017, che a buon fine si allega alla presente.

Il Responsabile del V° Settore_Tecnico

(arch. Paolo Cuccia)





COMUNE DI USTICA

Via Petriera, snc 90010

V° SETTORE SERVIZI TECNICI



tel 091.8449045 - fax 091. 8449194 - PEC. comune@pec.comune.ustica.pa.it -
www.comune.ustica.pa.it

prot. 4629 del 03.08.2017

Oggetto: *problematica lavori di manutenzione al depuratore comunale _comunicazione "fuori servizio" e trasmissione O.S. n. 36 del 02.08.2017*

AREA MARINA PROTETTA
ISOLA DI USTICA

alla c.att. del direttore dott. Salvatore Livreri
SEDE

ASSESSORATO REGIONALE ACQUE E RIFIUTI

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Servizio 1_gestione ed attuazione del servizio idrico integrato

U.O.B. n. 3_tutela dei corpi idrici, qualità delle acque, impianti di trattamento per il riuso del refluo

Viale Campania

90100 PALERMO

Trasmessa via Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Struttura Territoriale di Palermo

Area tecnica_U.O. ST3

Via Nairobi, 4

90125 PALERMO

Trasmessa via PEC: arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

Sezione tecnica

Via F. Crispi, 153

90133 PALERMO

Trasmessa via PEC: dm.palermo@pec.mit.gov.it

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ASP 6

U.O.C. sanità pubblica

via G. Cusmano, 24

90141 PALERMO

Trasmessa via PEC: direzionegenerale@pec.asppalermo.org

p.c.

Capitaneria di Porto

delegazione di spiaggia isola di Ustica.

Via Mezza Luna, snc

90010 USTICA

LEGIONE CARABINIERI SICILIA

Stazione Carabinieri di Ustica

Via Mezza Luna, snc

90010 USTICA

Trasmessa via pec: tpa27941@pec.carabinieri.it

PR. *[Handwritten signature]*

Si informano gli Enti in indirizzo che, durante alcuni lavori di manutenzione all'impianto di depurazione comunale, giusta O.S. di somma urgenza n. 27/2017, Rep. n. 275 si è riscontrato che, il torrino centrale di espansione del sedimentatore risulta essere distaccato dalla tubazione ed il pozzetto di ricircolo e spillamento risultano intasati, come comunicato in data 02.08 c.a. dalla ditta affidataria dei lavori, causando il "fuori servizio" dell'impianto.

Al fine di procedere alla riparazione di quanto sopra evidenziato, necessita provvedere allo svuotamento totale del sedimentatore attraverso il by-pass dell'impianto, comportando lo smaltimento del refluo in mare e pertanto, Questo Ente ha emanato apposita Ordinanza n. 36/2017, prot. n. 4615 del 02.08.2017 con la quale si dispone, dal 03.08 al 13.08.2017 il divieto di balneazione dell'area prossima al punto di recapito a mare, per un raggio di 300 ml, come meglio dettagliato nell'Ordinanza che si allega alla presente.

Si comunica che, i lavori di cui sopra, come concordato con la ditta affidataria avranno inizio lunedì 07.08 c.a e avranno una durata di circa quattro giorni, salvo imprevisti.

Inoltre, considerato che il distacco del torrino del sedimentatore costituisce un "fuori servizio" dell'impianto, al fine della tutela della salute umana, il divieto di cui all'O.S. è stato disposto dalla data odierna.

Questo Settore si riserva di comunicare agli Enti in indirizzo, l'ultimazione dei lavori di riparazione e/o ogni eventuale proroga necessaria all'eliminazione del "fuori servizio" creatosi.

Il Responsabile del V° Settore_Tecnico
(arch. Paolo Cuccia)

