# COMUNE DI USTICA

Via Petriera, snc 90010

V° SETTORE_SERVIZI TECNICI

tel 091.8449045 - fax 091. 8449194 - PEC.

comune@pec.comune.ustica.pa.it - ww.comune.ustica.pa.it


**prot. 4517 del 04.07.2018**

**OGGETTO:** *Plessi scolastici e immobili comunali_verifica agibilità, idoneità e sicurezza_**riscontro***

**SINDACO**
**SEDE**

**Assessore Pubblica Istruzione**
**SEDE**

**p.c.** al Segretario Comunale
SEDE

In riferimento alla Sua nota prot. n. 4438 del 02.07 us., di cui in oggetto, si osserva dal punto di vista strutturale, quanto segue:

**a) Scuola media**, via Petriera, per tale plesso scolastico sono iniziati nel 2016 gli interventi di "*Recupero e risanamento conservativo dei plessi scolastici*"_R.U.P. nominato con D.S. n. 35 del 06.10.2016, per un importo complessivo di € 4.330.000,00 giusta delibera CIPE n. 22/2014.

Allo stato attuale i lavori, per problematiche tecniche-amministrative, risultano sospesi (luglio 2016). Inoltre, è stato emanato provvedimento di decadenza del finanziamento da parte del MIUR, giusta nota prot. n. 15912 del 01.06.2018;

**b) Plesso adibito a Liceo**, via Petriera: il plesso dal mese di settembre 2015 (anno di inizio lavori di cui alla superiore lett. a) oltre agli alunni della scuola media superiore, ospita gli alunni della scuola media.

L'edificio, avente struttura portante intelaiata in c.a, ad una elevazione f.t., oltre corpo palestra, realizzato tra il mese di gennaio 1997 e aprile 1998, risulta regolarmente collaudato. Detto certificato di collaudo statico, a firma dell'ing. Francesco Giglio, veniva depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, ai sensi dell'art. 7 della Legge 05.11.1971, n. 1086, in data 02.12.1998 al n. 27036;

Si osserva che, il suddetto certificato di collaudo veniva rilasciato, in data 12.02.2018, dall'ufficio del Genio Civile di Palermo a questo Ente, in copia, a seguito di formale richiesta da parte dello scrivente (prot. n. 325 del 16.01.2018).

Agli atti di questo Settore, non sono presenti certificati di agibilità.

**c) Scuola elementare** in Largo Padiglione. Agli atti di questo Settore, non sono stati rinvenuti certificati di collaudo e/o certificati di idoneità statica-sismica dell'intero immobile e, pertanto con nota prot. n. 325 del 16.01.2018, lo scrivente avanzava formale istanza all'Ufficio del Genio Civile di Palermo, per il rilascio delle eventuali copie in esso presenti.

A seguito della citata istanza, il Genio Civile rilasciava, oltre ad alcuni atti inerenti l'ampliamento della scuola media, copia della relazione tecnica allegata alla Perizia di variante inerente il progetto per *l'adeguamento alle norme di sicurezza ed il restauro dell'edificio della scuola elementare*, per il quale si rilasciava in data 20.03.1996 parere

favorevole n. 256, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 29.04.1985, n. 21. I lavori di cui sopra, tra l'altro riguardavano la realizzazione di una scala esterna di sicurezza in acciaio, l'adeguamento dell'impianto elettrico e la ripresa di alcune parti strutturali ammalorate, ovvero la ripresa del cordolo in c.a.

Allo stato attuale, per verificare le reali condizioni strutturali, necessita provvedere, ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 e n. 3316 del 02.10.2003 alla valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza degli elementi strutturali e non dell'edificio scolastico (minimo livello LC2), nel rispetto delle verifiche tecniche della NTC 2018 e in ottemperanza dell'art. 20bis, comma 4 del D.L. 09.02.2017, n. 8, convertito dalla Legge 07.04.2017, n. 45 a. Solo a seguito delle risultanze sarà possibile individuare l'indice minimo di vulnerabilità e definire il rischio di collasso, e conseguentemente individuare gli eventuali provvedimenti da emanare.

Al fine di potere procedere con l'attivazione delle suddette procedure, si è stimato che l'importo complessivo da reperire è pari ad € 29.129,60 (servizi di ingegneria € 15.225,60_indagini sismiche € 2.500,00 e prove di laboratorio sui materiali € 11.404,00).

Si osserva che, il costo convenzionale di verifica è calcolato ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3362 del 08.07.2004

**d) Auditorium Comunale**. L'immobile è dotato di regolare certificato di collaudo dell'11.06.2009. La capienza massima dell'auditorium, ai fini della normativa vigente antincendio, non può essere maggiore di 100 presenze,

**Il Responsabile del V Settore**
*(arch. Paolo Cuccia)*

COMUNE DI USTICA · PROV. PA ·